公開実用平成

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出類公開

☑ 公開実用新案公報(U) 平1-89487

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月13日

H 01 R 23/68 H 05 K 1/14

303 40

B-6901-5E H-7454-5F

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

コネクター

②実 顧 昭62-185609

❷出 願 昭62(1987)12月4日

砂考 案 渚 見

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 裕司

①出:願

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

弁理士 中尾 敏男 ②代 理

外1名

OF THE SELLE LA

一(五)有常的自参目的。

78383-1×

(4) 路和電影照真網요 0

应公园 平成1年(1989) 5月13日

THE WEST

巴列語中

Omt. C.

图一明2的一部

N R 23/52 書 S K 1/14

(五金) 水端泉 泉湖江 考案の名称

- 666

の写記の名称

コネクター

9.00001-00円 © 000 実用新案(登録請)求の範囲で

内书写黑的思思生的内

いに平行に配置で対面させ、前記で枚のプリット 基板の相対する電極間を電気的に接続するために、 帯状の金属板と、前記金属板を保持するための絶 縁物からなる保持部とからなり、前記金属板を前 記プリント基板の電極に押し当てて接続する構成 としたコネクター。

- (2) 絶縁物からなる保持部にプリント基板との位置ぎめのためのボスを設け、プリント基板にはそれに対応するボス穴を設ける構成とした実用新案登録請求の範囲第1項記載のコネクター。
- (3) 絶縁物からなる保持部にプリント基板を固着させるためのビス締め用のリブを設ける構成とした実用新案登録請求の範囲第1項記載のコネクタ
- (4) 絶縁物からなる保持部の金属板の端部が接触

2 ~

する部分を斜めに切欠くことで、前記金属板を前記プリント基板の電極に押し当てた時に、前記金属板が電極板の上をこするように移動して接触する構成とした実用新案登録請求の範囲第1項記載のコネクター。

3、考察の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は、電子レンジの操作部や制御部に使用する2枚のプリント基板を接続するコネクターに関するものである。

従来の技術

一般に電子レンジの操作部及び制御部は、第3 図に示すように、操作パネル1に薄いプラスチックフィルムからなる化粧板2を貼ったものに、プッシュスイッチを配置したキーボード基板3を取り付け、さらに制御基板4を重ねて取り付けた構成が一般的である。キーボード基板3や制御基板4は、片面が銅箔で配線されたプリント基板からなり、銅箔と反対面にプッシュスイッチや、その他の電子部品が実装されている。2枚のプリント 基板は銅箔面が対面する構成になっている。キーボード基板 3 と制御基板 4 の接続は、従来例の第 3 図では、フラットケーブル 5 によって接続されている。第 4 図(a)は、前記フラットケーブル 5 で 技統された基板の横断面図である。フラットケーブル 5 は、キーボード基板に直接ハンダ付けるに接続に出る。第 4 図(b)は、基板に接続ピン 7 の端は、川の基板の部局を実装にいる。接続でいる。接続でいる。接続でいる。接続でいる。接続でいる。接続でいる。 1 は、ピンコネクター 8 の下部のプリント基板に開けられた穴を貫通してピンコネクターの端子と接触する。

考系 発明が解決しようとする問題点

10

ところが、第4図(a)の従来例の構成の場合には、 リード線ケーブルがプリント基板の端面を回り込むようにして通るためにケーブルが他の部品と接触したりケーブルをかみ込んだりする欠点があった。またリード線を通すスペースが必要であった。 さらに上下2枚のプリント基板が接触しないよう

4 ページ

に、スペーサ9のような保持手段が必要であった。また、フラットケーブル5は柔軟なためにケーブルコネクター6への挿入がやりにくいという欠点があった。第4図(b)の構成では、接続ピン7がキーボード基板3の銅箔面に出ている。一般にプリント基板は、銅箔面を溶融ハンダの中に漬けて一度にハンダ付けをする方法が出ていると、ピンにハンダが付着してしまう。そこで従来は、このような場合、接続ピンを最後に手付けハンダする方法がとられ、手間のかかる欠点があった。

Lj.

本考案は、このような従来の問題点を解消する ものであり、2枚のプリント基板の銅箔面を接続 するための手段において占有面積が少なく、部品 点数が少なく、他の部品と接触しにくく、接続作 業が容易で、かつ2枚のプリント基板を保持する 役目をも合わせ持つ優れたコネクターを提供する ものである。

問題点を解決するための手段

本考案のコネクターは、2枚のプリント基板の



5

作用

本考案のコネクターは、銅箔面が上下に向かい合った 2 枚のプリント基板に、上下相対して電極を設け、電極部を、樹脂の絶縁材料で覆った帯状の金属板の両端付近にそれぞれ接触させることによって接続するものである。プリント基板と対面し接触する樹脂部には、円柱状のボスが立っておりプリント基板に開けられた合わせ穴とかん合し、

6 ハージ

位置合わせされる。本考案のコネクターを 2 枚のプリント基板がはさみ込むように押し付けると金属板の端部が樹脂部に押し付けられて、樹脂部の傾斜に沿って金属板が移動し、プリント基板の強にかられるため、接触面が削られて接触信頼性が向上する。また 2 枚のプリント基板のおけて、接続が得られるため、接続のための特別な作業は不要であり組立の能率を著しく向上させるととができる。また 2 枚のプリント基板のコネクターとプリント基板を直接ビス締めすれば、プリント基板を直接ビス締めすれば、プリント基板を直接ビス締めすれば、プリント基板を直接ビス締めすれば、プリント基板を直接ビス締めすれば、プリント基板の保持機能をも兼ねることができるものである。

実 施 例

以下、本考案の一実施例のプリント基板用コネクターを図を参照して説明する。第1図に示すように、上部プリント基板10と下部プリント基板11は、互いにその銅箔面を向かい合わせている。各プリント基板の銅箔面には電極12と電極をつなぐ電極配線13が銅箔のエッチングにより形成



7 ..

されている。本考案のコネクターのプリント基板 との接触面に設けられた円柱状のボス14に、プ リント基板に開けられた合わせ穴15をかん合さ せるとコネクターの帯状の金属板16とプリント 基板上の電極とが接触する。こうして上部プリン ト 基板 1 0 と下部プリント基板 1 1 が接続される。 金属板16とプリント基板との接触部は、バネ性 を持って電極と接触するために燐青銅にすずメッ キした金属板16を曲げた湾曲接点17になって いる。さらにプリント基板をコネクターに押し付 けた時に湾曲接点部が電極をこすって移動するよ うにするために金属板16の端面に接する部分を 傾斜カット17にすることにより、接点部が矢印 18に示す方向に移動する。この時電極面がわず かながら削られるために接触信頼性が向上する。 コネクターには、プリント基板とビス締め固定す るためのリブ19がある。第2図は、本考案のコ ネクターを使って2枚のプリント基板を接続した 一実施例である。第2図(a)では、操作面を下にし た操作パネル20の上にキーボード基板21を乗

| - |

1038

8 ~- :

せ、その上に本発明のコネクター22をボス14をかん合させて乗せる。さらに制御基板23を乗せて操作パネルのボスにビス24で締め付ける構成である。コネクター22は、上下のプリント本板である。第2図(b)は、他の実施例で、コネクター22のリブ19にビス24を締め付けることにある。これを固定している。これらのコント基板を固定している。これらのコント基板で割に挿入するだけで容易に接続することができ作業の能率を著しく改善することができるものである。

考案の効果

以上のように本考案のコネクターは、互いに銅箔面が平行に向かい合った2枚のプリント基板の互いに向かい合った電極間に周囲を樹脂材料で覆った金属板を接触させ、プリント基板を押し付けることにより容易に基板間の電気的接続を得るものである。さらにコネクターに位置合わせのボスや、ビス締め用のリブがあるために作業はなお容



易になった。さらに、本考案のコネクターにより、 プリント基板の接続が容易になったばかりではな くリード線を使った場合に起こるリード線の他部 品への接触やかみ込みがなく、小さなスペースで 接続ができ、2枚のプリント基板のスペーサーの 役割をも兼ね、さらにプリント基板への部品のハ ンダ付けが溶融ハンダに漬けるディップハンダが 利用でき、接続部品数が1点で作業能率が良くな るなど、実用上きわめて有利なものである。

4、図面の簡単な説明


第1図は本考案の一実施例におけるコネクターの一部切欠斜視図、第2図は同断面図、第3図は従来のプリント基板の構成を示す分解斜視図、第4図(中), (内) は従来のプリント基板の接続を示す断面図である。

10……上部プリント基板、11……下部プリント基板、12……電極、13……電極配線、 14……ボス、15……合わせ穴、16……金属板、17……湾曲接点、19……リブ。


代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名




第 1 図




(a)






代理人の氏名 1()42 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 3 図



集開 1-89487 代理人の氏名 1043 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名 (a)



実開。1-89487

代理人の氏名 1044 弁理士 中 尾 敏 男

ほか1名

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.